

Screening toegankelijkheid - 02/10/2024

Brasserie De Swaen

**Belgiëlaan 1,
2200 Herentals**



Beschrijving

Dit rapport werd opgemaakt door On Wheels vzw in opdracht van Toerisme Provincie Antwerpen. Er werd een screening uitgevoerd om de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor personen met een beperking na te kijken. De screening werd opgedeeld in 3 delen:

1. Bereikbaarheid (hoe bereikt men het gebouw)
2. Betreedbaarheid (hoe betreed men het gebouw)
3. Bruikbaarheid (hoe gebruikt men het gebouw)

De opgemeten afmetingen (in cm) en foto's zijn ook raadpleegbaar via de gratis On Wheels app.

Foto's:



1. BEREIKBAARHEID

PARKEREN

KENMERKEN

Drempelloos bereikbaar
Goed zichtbaar
Bord
Logo rolstoel

PARKEERPLAATSEN

ALGEMEEN

Aantal: 4
Ligging tegenover baan: Dwars
Ondergrond: Klinkers
Staat/comfort: Goed

AFMETINGEN

Lengte: 500
Breedte: 300

UITSTAPSTROOK

Uitstapstrook: geen

FIETSSTALLING

Niet aanwezig

FOTO



2. BETREEDBAARHEID

TOEGANGSDEUR EN INFOBALIE

KENMERKEN	TOEGANGSDEUR	INFO BALIE
TOEGANGSDEUR Duidelijke locatie/zichtbaar Draairuimte Drempelloos bereikbaar	Type: manueel Breedte deuropening: 85 Vrije ruimte naast deur: 50 Aantal treden: 1 Niveauverschil: 10 Helling aanwezig: ja	/
FOTO 1		



3. BRUIKBAARHEID

AANGEPASTE TOILETTEN

KENMERKEN	TOILET	LAVABO
Een aangepast toilet bij elk sanitair blok Draairuimte aan beide kanten deur Drempelloos bereikbaar	DEUR Draairichting: Naar buiten Deurbreedte: 91 Vrije ruimte naast deur (kruksijde): 52 Smalste punt van ingang naar toilet: 141 AFMETING RUIMTE Breedte: 175 Lengte: 203 TOILET Hoogte toilet: 41 Vrije ruimte naast het toilet: 88 Vrije ruimte voor het toilet: 131 Aantal steunbeugels: 1	Hoogte lavabo: 90 Hoogte onder lavabo: 73 Breedte onder lavabo: 80 Diepte onder lavabo: 22 Hoogte spiegel: 130
FOTO 1		
		

RESTAURANT EN TOOG		
RESTAURANT	TOOG	TERRAS
Genoeg ruimte tussen meubels Vegetarische optie	Hoogte: 95 Draairuimte voor toog Goed contrast"	Drempelloos bereikbaar
FOTO'S		
		
		